

එක් එක් වාහනය සඳහා සිදු කළ යුතු අළුත්වැඩියාවන් සහ ඒ සඳහා ලබා දී ඇති නිර්දේශ පහතින් දක්වා ඇත.

1. JB 2677 මැක්ටර් ට්‍රේලරය

සිදුකළ යුතු අළුත්වැඩියාවන්

1. තට්ටුවේ බාර් යොදා බක්කිය තහඩු යෙදීම
2. පැති තහඩු යෙදීම
3. සම්පූර්ණ බක්කිය පින්තාරු කිරීම
4. හයිඩ්‍රොලික් පද්ධතිය (පොම්පය) යෙදීම
5. හයිඩ්‍රොලික් හෝස් යෙදීම
6. පසුපස රෝද හබ් ග්‍රීස් කර දිරා ගිය රිම් අළුතින් යෙදීම

අළුත්වැඩියාව සිදු කිරීමට අදාළ නිර්දේශ

- ට්‍රේලර් තට්ටුවේ බිම් තහඩුව සඳහා 5mm ඝනකම ඇති මෘදු යකඩ වානේ (mild steel) තහඩු යෙදීම සුදුසු ය.
- ට්‍රේලර් තට්ටුවේ පැති තහඩු සඳහා 3mm ඝනකම ඇති මෘදු යකඩ වානේ (mild steel) තහඩු යෙදීම සුදුසු ය.
- අවශ්‍ය පින්තාරු වර්ගය zinc phosphate සහිත epoxy primer සහ two component marine epoxy paint.
- තහඩු, පැස්සුම්, අලුත්වැඩියා සහ පින්තාරුව සඳහා වසරක වගකීම් කාලයක් ලබා දිය යුතුය.

2. RA 0666 මැක්ටරය

සිදුකළ යුතු අළුත්වැඩියාවන්

1. එන්ජිම පූර්ණ අළුත්වැඩියාවක් සිදු කිරීම
2. ඉදිරි රිම් 02 හා ටයර් අළුතින් යෙදීම
3. බැටරි යොදා විදුලි පද්ධතිය සෑදීම
4. බ්‍රෑස් පද්ධතිය ගලවා පරීක්ෂා කර අළුත්වැඩියාව

අළුත්වැඩියාව සිදු කිරීමට අදාළ නිර්දේශ

- එන්ජිම නොගලවා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම.
- තෝරා ගනු ලබන සැපයුම්කරු විසින් එන්ජිම ගැලවීමෙන් පසු නිරීක්ෂණය වන අලුත්වැඩියා සිදු කිරීමට අවශ්‍ය අමතර කොටස් සඳහා අතිරේක මිල ගණනක් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.
- එන්ජිම සඳහා නව තත්වයේ අමතර කොටස් පමණක් යොදා ගත යුතු ය.
- වසරක (හෝ පැය 1000ක) වගකීම් කාලයක් ලබා දිය යුතු ය.

3. LL 7049 විපර් රථය

සිදුකළ යුතු අළුත්වැඩියාවන්

1. ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් යෙදීම (ජපන් අමතර කොටස් යෙදිය යුතුය.)
2. ක්ලේට් ප්ලේට් අළුතින් යෙදීම (ජපන් අමතර කොටස් යෙදිය යුතුය.)
3. බ්‍රොස් රේසර් යෙදීම
4. ප්ලයිලට් රේසර් යෙදීම
5. බඳ කොටස පවිත්‍ර කර පින්තාරු කිරීම

අළුත්වැඩියාව සිදු කිරීමට අදාළ නිර්දේශ

- පැටවුම් තට්ටුවෙහි ඇතුළත පින්තාරු කිරීම ඵලදායී නොවේ. පැටවුම් තට්ටුවෙහි පිටත සහ යට පෘෂ්ඨ පින්තාරුව සඳහා අවශ්‍ය පින්තාරු වර්ගය two component marine epoxy paint.
- පින්තාරුව සඳහා වසරක සහ අනෙකුත් යාන්ත්‍රික අලුත්වැඩියා සඳහා මාස හයක වගකීම් කාලයක් ලබා දිය යුතු ය.

4. PF 7448 කැබ් රථය

සිදුකළ යුතු අළුත්වැඩියාවන්

1. වායු සමන පද්ධතියේ පූර්ණ සේවා ඉටුකර ගැස් යෙදීම.
2. ෂොකැබ් ෂෝබර් යෙදීම (04 ජපන් මාදිලිය)
3. රියදුරු අසුන ඇතුළු අසුන් කුෂන් යෙදා කවර යෙදීම
4. විදුරු ඔසවන පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම
5. ප්‍රධාන ලාම්පු දෙක අළුතින් යෙදීම (මව් සමාගමේ ලාම්පු යොදන්න)

අළුත්වැඩියාව සිදු කිරීමට අදාළ නිර්දේශ

- වායු සමන පද්ධතියේ සිදු කරනු ලබන අලුත්වැඩියාව, සපයන අමතර කොටස් හා සිදු කරනු ලබන අනෙකුත් අලුත්වැඩියා සඳහා අවම වශයෙන් මාස හයක වගකීම් කාලයක් ලබා දිය යුතු ය.
- ආසන අලුත්වැඩියාව හා කවර සඳහා වසරක වගකීම් කාලයක් ලබා දිය යුතු ය.

5. LL 7341 බවුසර් ට්‍රැක් රථය

සිදුකළ යුතු අළුත්වැඩියාවන්

1. ඩීසල් ෆිල්ටර් යෙදීම, එයාර් ක්ලීනර් පවිත්‍ර කර යෙදීම
2. සම්පූර්ණ සේවා ඉටු කිරීම
3. බවුසර් සවිවන කැබ් කොටසේ දිරා ඇති ස්ථාන අළුත්වැඩියා කර පින්තාරු කිරීම
4. බවුසරයට අදාළ සියළු හෝස් (බට) යෙදීම
5. රියදුරු අසුන කුෂන් කර කවර යෙදීම

අළුත්වැඩියාව සිදු කිරීමට අදාළ නිර්දේශ

- කැබින් කොටස සඳහා අවශ්‍ය පින්තාරු වර්ගය 2K automotive primer සහ 2K automotive paint.
- යාන්ත්‍රික අලුත්වැඩියා සඳහා මාස හයක වගකීම් කාලයක් ද, තහඩු වැඩ, පින්තාරු හා කුෂන් අලුත්වැඩියා සඳහා වසරක වගකීම් කාලයක් ද ලබා දිය යුතු ය.

6. RF 7742 ට්‍රැක්ටරය

සිදුකළ යුතු අළුත්වැඩියාවන්

1. එන්ජින් සම්බන්ධ හයිඩ්‍රොලික් පද්ධතිය සෑදීම
2. පවර් පොම්පය අළුත්වැඩියා කිරීම
3. විදුලි පද්ධතියේ සම්පූර්ණ අළුත්වැඩියාව

අළුත්වැඩියාව සිදු කිරීමට අදාළ නිර්දේශ

- රථය නො ගලවා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
- තෝරා ගනු ලබන සැපයුම්කරු විසින් එන්ජිම ගැලවීමෙන් පසු නිරීක්ෂණය වන අලුත්වැඩියා සිදු කිරීමට අවශ්‍ය අමතර කොටස් සඳහා අතිරේක මිල ගණනක් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

7. RX 2037 ට්‍රේලර් බවුසරය

සිදුකළ යුතු අළුත්වැඩියාවන්

1. වැසි බාර් කඩතොළු සෑදීම
2. පැති බාර් යෙදීම
3. සම්පූර්ණ පවිත්‍ර කර පින්තාරු කිරීම

අළුත්වැඩියාව සිදු කිරීමට අදාළ නිර්දේශ

- අවශ්‍ය පින්තාරු වර්ගය zinc phosphate සහිත epoxy primer සහ two component marine epoxy paint.
- තහඩු වැඩ සහ පින්තාරුව සඳහා වසරක වගකීම් කාලයක් ලබා දිය යුතු ය.

8. UA 9772 යතුරු පැදිය

සිදුකළ යුතු අළුත්වැඩියාවන්

1. කවුලින් සෙට් යෙදීම
2. පසුපස ෂොකට් ෂෝබර් 2 යෙදීම
3. මයිලෝ මීටර් සෙට් එක සෑදීම.

අළුත්වැඩියාව සිදු කිරීමට අදාළ නිර්දේශ

- සපයන නව අමතර කොටස් සහ සිදු කරනු ලබන අලුත්වැඩියා සඳහා මාස හයක වගකීම් කාලයක් ලබා දිය යුතු ය.

9. RY 5687 ට්‍රේලරය

සිදුකළ යුතු අළුත්වැඩියාවන්

1. ට්‍රේලර් හරස් බාර් යෙදීම
2. තට්ටුව ගේජ් 18 තහඩු යෙදා සෑදීම

අළුත්වැඩියාව සිදු කිරීමට අදාළ නිර්දේශ

- ට්‍රේලර් තට්ටුවේ බිම් තහඩුව සඳහා 5mm ඝනකම ඇති මෘදු යකඩ වානේ (mild steel) තහඩු යෙදීම සුදුසු ය.
- ට්‍රේලර් තට්ටුවේ පැති තහඩු සඳහා 3mm ඝනකම ඇති මෘදු යකඩ වානේ (mild steel) තහඩු යෙදීම සුදුසු ය.
- අවශ්‍ය පින්තාරු වර්ගය zinc phosphate සහිත epoxy primer සහ two component marine epoxy paint.
- තහඩු, පැස්සුම්, අලුත්වැඩියා සහ පින්තාරුව සඳහා වසරක වගකීම් කාලයක් ලබා දිය යුතුය.

10. ZA 4987 බැකෝ ලෝඩරය

සිදුකළ යුතු අළුත්වැඩියාවන්

1. ඉදිරි කොටසේ හා ලෝඩර් කොටසේ බුෂ් පින් අළුත්වැඩියා කිරීම
2. සියළු රුක් ඔයිල් සිල් යෙදීම
3. සියළු හයිඩ්‍රොලික් හෝසි යෙදීම (අවශ්‍ය දිරාගිය හෝස් යෙදීම)
4. ජොයින්ට් පද්ධතියේ කුරුස යෙදීම
5. එන්ජින් මවුන්ට් යෙදීම
6. සයිලන්සරයේ යට කොටස අළුත්වැඩියා කිරීම
7. සම්පූර්ණ විදුලි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම
8. ටර්බෝ පද්ධතිය පරීක්ෂා කර අළුත්වැඩියා කිරීම
9. වායු සමන පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම
10. රියදුරු කුටියේ වහල සම්පූර්ණ අළුත්වැඩියා කිරීම

අළුත්වැඩියාව සිදු කිරීමට අදාළ නිර්දේශ

- යාන්ත්‍රික අලුත්වැඩියා, හයිඩ්‍රොලික් උපාංගවල අලුත්වැඩියා, විදුලි පද්ධතියේ අලුත්වැඩියා සහ වායු සමන පද්ධතියේ අලුත්වැඩියා සඳහා මාස හයක වගකීම් කාලයක් ද, පැස්සුම් සහ පට්ටල වැඩි අලුත්වැඩියා සඳහා වසරක වගකීම් කාලයක් ද ලබා දිය යුතු ය.